



Ing. Robert Golda

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger
Insolvenzbewertungen, Mobilienbewertungen, Kfz- Bewertungen, technisch kommerzielle Bewertungen

Frau
Mag. Dr. Ulla Reisch
Rechtsanwältin

Landstraßer Hauptstraße 1a, Ebene 07, Top 09
1030 Wien

Mondsee, 31.07.2026

SCHÄTZUNGSGUTACHTEN
zur
Verkehrswertermittlung

des beweglichen Anlage- und
Umlaufvermögens

der Firma
ROBUST Plastics GmbH
Schwedengasse 2
3500 Krems an der Donau
FN 105687y
Sitz des Unternehmens laut Firmenbuch:
1220 Wien, Hosnedlgasse 18

Konkursverfahren am LG Krems an der Donau, Aktenzeichen 9 S 46/25z

Insolvenzverwalterin: Mag. Dr. Ulla Reisch
Rechtsanwältin
1010 Wien

Telefonnummer: 01 2125500
(eine allfällige Verwertung erfolgt ausschließlich
durch den Masseverwalter)

Gutachten Nr. ROBUST Plastics GmbH 01/2026

Gutachten besteht aus insgesamt 15 Seiten

1. Auftraggeber:

Insolvenzverwalterin: Mag. Dr. Ulla Reisch
Rechtsanwältin
1010 Wien

Der Auftrag zur Befundaufnahme und Gutachtenerstellung des gesamten beweglichen Anlagevermögens wurde am 16.07.2026 an den SV erteilt.

2. Gegenstand des Gutachtens

Bewertung des gesamten beweglichen Anlagevermögens und der Fahrnisse auf dem Betriebsstandort Unterlochnerstraße 42, 5230 Mattighofen.

3. Zweck des Gutachtens

Ermittlung des Verkehrswertes und Liquidationswertes des beweglichen Anlagevermögens wie vor Ort befundet, bzw. auf Grundlage des vorgelegten Anlageverzeichnisses. Die Schätzung dient zur Bewertung des Vermögens der Masse zur Prüfung der Angemessenheit eines allfälligen Sanierungsplanes des insolventen Unternehmens und/oder deren weiteren Verwertung.

4. Befundaufnahme

Die Befundaufnahme wurde am 23.07.2026 durch Zenz Wolfgang, Mitarbeiter des Sachverständigen an dem obigen Standort durchgeführt. Bei der Befundaufnahme war Herr Thomas Hörhan, Heinz-Jürgen Kamleitner (Produktionsleiter) und Florian Bachleitner (ehemals Instandhaltung) anwesend.

Die Inventarisierung basierte auf der physischen Befundaufnahme sowie die zur Verfügung gestellten Vertragsbeilagen zwischen der Robust Plastics GmbH und der finanzierenden Maturus Finance GmbH. Es wurden demnach ausschließlich Vermögensgegenstände inventarisiert, die augenscheinlich nicht im Eigentum der Maturus GmbH stehen. Festgestellt wird, dass das Anlageverzeichnis, welches im Gutachten von Ing. Pinczoliths eingearbeitet wurde, überwiegend Lücken aufweist und einige Positionen nicht ordnungsgemäß gepflegt wurden. Vor diesem Hintergrund ist auch das Gutachten von Herrn Ing. Michael Pinczoliths, welches ebenfalls auf diesem Anlageverzeichnis beruht, als Gutachtensgrundlage nicht verwertbar.

Es wurden von allen vorhandenen Fahrnissen Fotos angefertigt. Die eingeholten Informationen über Zustand und Gebrauch, Vollständigkeit sowie Eigentumsverhältnisse der Fahrnisse fließen als Bewertungsgrundlage in das Gutachten ein.

5. Vorbemerkungen

Es wird bekannt gegeben, dass der Sachverständige weder zum Auftraggeber noch zum gemeinschuldnerischen Unternehmen im Naheverhältnis steht und das Gutachten nach den Standesregeln der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs erfolgt.

Der Gutachter setzt voraus, dass alle Ihm übergebenen Unterlagen und die eingeholten Informationen, welche die Grundlage für die Erstellung des Gutachtens bilden, korrekt sind und erklärt, dass er für diese Informationen keine Haftung übernimmt.

6. Grundlagen der Gutachtenerstellung

Folgende Unterlagen und Informationen bilden die Grundlage für die Gutachtenserstellung:

- Befundaufnahme durch den MA des SV am 23.07.2026
- Gutachten von Ing. Michael Pinczoliths
- Finanzierungsvertragsbeilagen Maturus Finance GmbH
- Anlageverzeichnis
- Fotodokumentation während der Befundaufnahme
- Informationen über Zustand und Gebrauch der Fahrnisse
- Marktrecherchen zur Verkehrswertermittlung

7. Gebrauch des Gutachtens:

Dieses Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den bezeichneten Zweck bestimmt. Gutachten oder Teile davon dürfen an Interessenten oder Beteiligte im Konkursverfahren weitergegeben werden.
Das Gutachten oder Teile davon dürfen ohne Einwilligung des Gutachters in keiner Weise für andere Zwecke reproduziert werden. Ein Zuwiderhandeln verstösst gegen das Urheberrecht und wird gerichtlich verfolgt.

8. Begriff des Verkehrswertes und Liquidationswertes

Der **Verkehrswert** (Gemeine Wert) ist jener Wert der bei der Veräußerung einer Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr erzielt werden kann und ist begriffsmäßig mit dem ORDENTLICHEN und GEMEINEN PREIS (Marktpreis) des § 305 ABGB, sowie mit dem Begriff „GEMEINER WERT“ des § 1323 ABGB gleichzusetzen.

Mit dem **Liquidationswertverfahren** wird unterstellt, dass das Unternehmen aufgegeben wird. In diesem Fall wird geschätzt, welche Verkaufserlöse die Wirtschaftsgüter erzielen könnten, wenn sie einzeln verkauft werden. Die Summe dieser geschätzten Verkaufserlöse stellt dann den Liquidationserlös dar. Hierbei ist ganz klar festzustellen, dass dieses Verfahren viele kaufpreisteigernde Faktoren außer Acht lässt. In diesem Fall ist mit einem erheblichen Wertverlust gegenüber der Fortführung zu rechnen, da der Firmenwert wegfällt und das Inventar einen geringen Restwert aufweist.

9. Haftung des Sachverständigen

Die Bewertungen wurden in der Annahme erstellt, dass an den vorgenannten Objekten, sofern nicht besonders angeführt keine für die Nutzung nennenswerten Reparaturen durchzuführen sind und die Objekte den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen. Die Schätzung erfolgte unter Berücksichtigung des Erhaltungszustandes und der Marktlage. Technische und andere Gerätedaten (wie Ausstattung etc.) wurden bei der Befundaufnahme ermittelt, den Aussagen des Gemeinschuldners und anderen Unterlagen wie z.B. Rechnungen und Beschreibungen entnommen. Es wurden keine technischen Überprüfungen vorgenommen, so dass das Gutachten keinerlei Garantie auf Zustand und Funktionstüchtigkeit der Geräte erwirkt. Die Bewertung der Geräte erfolgte nach äußerlichem Anschein, ohne technische Überprüfung. Das Gutachten erwirkt keine Garantie auf Zustand oder Funktionstüchtigkeit (eventuell versteckte Mängel) der Objekte. Das Gutachten basiert auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Befundaufnahme. Nach Vorliegen neuer und noch nicht bekannter Fakten ist u. U. eine Nachschätzung bzw. Ergänzungsgutachten erforderlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei einer allfälligen Überschreitung der Sachverständigenkompetenz für eine abschließende Beurteilung der Befundung und Gutachtenserstellung einem für diesen Sachbereich zuständigen Sachverständigen vorbehalten bleibt!

Schadenersatzansprüche in Fällen leichter Fahrlässigkeit sowie für Fälle schlichter grober Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen. Ersatzansprüche verjähren in 6 Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, jedenfalls in einem Jahr ab Erbringung der Leistung und Lieferung. Das Vorliegen einer krass groben Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen.

Die Haftung ist jedenfalls auf die für den konkreten Schadensfall zur Verfügung stehende Versicherungssumme beschränkt.

Die Haftung für Mangelfolgeschäden sowie gegenüber Dritten wird ausdrücklich ausgeschlossen!

10. Verkehrswertermittlung

	1. Fahrzeug		
<i>Pos.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Verkehrswert</i>	<i>Anmerkung</i>
1	PKW VOLKSWAGEN Passat Variant Comfortline 2,0 TDI SCR DSG VIN: WVVZZZ3CZJE130432, Erstzulassung 18.01.2018 Kennzeichen W-89947G , 357.742 km am Tacho abgelesen, Nationaler Code 234709, Dieselmotor 1.968 ccm, Leistung 110 kW, Eigengewicht 1.552 kg, Gesamtgewicht 2.180 kg, Farbe Weiß, 5 Sitzplätze, rundum einsatz- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren, Pflegezustand mäßig/schlecht, laut Angabe: Service fällig, erhöhter Ölverbrauch, Hagelschaden Dach, Motorhaube, Lackabplatzungen Stoß Stange hinten, Kofferraumdeckel, Motorhaube, Windschutzscheibe kleiner Sprung; zum Zeitpunkt der Befundaufnahme nicht vor Ort, Bewertung anhand Fotos und Fahrzeugpapieren	3 800,00	
	Summe	3 800,00	

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
<i>Pos.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Verkehrswert</i>	<i>Anmerkung</i>
2	24 Stk. Garderobenschrank / Spinte doppeltürig, blau lackiert mit Vorhängeschlössern, zT stark abgenutzt	480,00	Umkleide
3	Werkzeugwagen USAG 519, bestückt mit diversen Handwerkzeugen, unvollständig	60,00	Hausmeisterkammer
4	mobile Filterpumpeinheit HYDAC OFU1OP1N2, Baujahr 1990	150,00	Hausmeisterkammer
5	Rangierwagenheber 2,5 Tonnen	40,00	Hausmeisterkammer
6	Motorsense/Freischneider STIHL	40,00	Hausmeisterkammer
7	Tischkreissäge EINHELL TC-TS2025-1U	30,00	Hausmeisterkammer
8	Autogen-Schweißbrennset auf Wagen, blau lackiert, inkl. Schlauchpaket und Brenner	250,00	Werkstatt
9	Schutzgasschweißgerät ELMAG Expert 2000, 270 Ampere, Amperemeter defekt	180,00	Werkstatt
10	Motorheckenschere STIHL	150,00	Werkstatt
11	Metallkreissäge/Kappsäge THOMAS 315 TECHNICS	200,00	Werkstatt
12	Doppelschleifbock METABO	50,00	Werkstatt
13	Flügeltürenschrank, grau beschichtet, bestückt mit diversen Schraubzwingen, Zweihandwinkelschleifer, Bohrmaschine, etc.	100,00	Werkstatt
14	Schubladenschrank mit 6 Schubladen	120,00	Werkstatt
15	2 Stk. Garderobenschrank doppeltürig mit Vorhängeschlössern, stark abgenutzt	40,00	Werkstatt
16	Schwenkbiegemaschine OTHMARSCHIERL Typ SAK III, Fabrikat Nr. 207, maximale Materialstärke 2 mm	330,00	Werkstatt
17	Plateauwagen, blau lackiert, Typ EF100-K-FST, Baujahr 2015	80,00	Werkstatt
18	Gas-Pyrolyseofen DINAMEC Typ DMC-220S, Baujahr 1996	350,00	Werkstatt
19	2 Stk. Spänesauger mobil, Hersteller unbekannt	560,00	Werkstatt
20	2 Stk. Flügeltürenschränke, grau beschichtet, Abmessungen ca. 80 x 40 x 195 cm	160,00	Werkstatt

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
<i>Pos.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Verkehrswert</i>	<i>Anmerkung</i>
21	Schubladenschrank, grau/blau beschichtet, Abmessungen ca. 50 x 50 x 80 cm, mit 7 Schubladen	100,00	Werkstatt
22	Scheuersaugmaschine HAKO HAKOMATIK B70 CL	1 650,00	Werkstatt
23	Schiebedeckel-Gefriertruhe AHT ATHEN210XL, Ser. Nr. 287922000000694, Kapazität 881 Liter	300,00	Werkstatt
24	Temperaturprüfschrank/Trocknungsofen HERAEUS, beidseitige Beschickung	1 800,00	Werkstatt
25	Trockeneis-Ultratiefkühltruhe FRYKA Modell TT 855-90, Ser. Nr. 66114032	2 900,00	Werkstatt
26	Posten bestehend aus: 4 Stk. Flügeltürenschränke, Abmessungen ca. 100 x 50 x 195/180 cm, 2 Stk. Schubladenschrank mit 4 Schubladen, Abmessungen ca. 100 x 50 x 60 cm	460,00	QS
27	Farb-Spektralphotometer BYK spectro-guide, Kat. Nr. 6834, Ser. Nr. 1085025 im Kunststoffkoffer	700,00	QS
28	Stereomikroskop LYNX (Vision Engineering Lynx Stereoscopic Microscope)	380,00	QS
29	Ultraschall-Generatoren SONOTRONIC 35-800	440,00	QS
30	Granit-Messplatte, Abmessungen ca. 50 x 50 x 10 cm auf Stahlrohrtisch	170,00	QS
31	Plattformwaage KERN DS 20K0.1, Ser. Nr. W1101765	60,00	QS
32	Posten Messuhren: 2 Stk. MITUTOYO, 1 Stk. MAHR - pauschal	210,00	QS
33	Prüfstift-Satz 1–10 mm in 0,1 mm Schritten, Toleranz $\pm 0,002$ mm	150,00	Instandhaltung
34	Digitale Bügelmessschraube SYLVAC S-MIKE Pro	120,00	Instandhaltung
35	Digitaler Messschieber SYLVAC 300 mm, Bluetooth fähig	150,00	Instandhaltung
36	Digitaler Messschieber GRUBER 150 mm	40,00	Instandhaltung

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
<i>Pos.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Verkehrswert</i>	<i>Anmerkung</i>
37	Digitaler Messschieber SYLVAC vermutl. 500 mm, Bluetooth fähig	180,00	Instandhaltung
38	Digitaler Messschieber MITUTOYO 750 mm	420,00	Instandhaltung
39	Digitaler Messschieber MITUTOYO 1000 mm	800,00	Instandhaltung
40	Posten Werkstattausstattung bestehend aus: 2 Stk. Werkbänke mit Schraubstock, Schweißstisch mit Stahlarbeitsplatte und Schraubstock Hubzugsvorrichtung mit Kette, diverse Handwerkzeuge: Zangen, Schlüssel, Schraubendreher, Feilen, Bürsten, Hebezeuge, Abzieher, Wandbehänge mit Werkzeugen, Werkzeugregale, Behälter und Boxen mit Kleinmaterial - pauschal	580,00	Instandhaltung
41	Hydraulische Werkstattpresse, keine Presskraft angegeben, manuell	120,00	Instandhaltung
42	2 Stk. Werkstattwagen bestückt mit diversem Handwerkzeug	380,00	Instandhaltung
43	7 Stk. Flügeltürenschränke Abmessungen ca. 100 x 40 x 195 cm, grau beschichtet, zT. bestückt mit diversen Verbrauchsmaterial, Bedienungsanleitungen, etc. - pauschal	560,00	Instandhaltung
44	Posten Lagerware zur Instandhaltung von Spritzgussmaschinen bestehend aus: Hydraulikkomponenten (Zylinder, Ventile, Schläuche diverse Längen und Durchmesser), Stromkabel und Leitungen, Rohre und Verbindungsteile, diverse Ersatzteile in Lagerkastensystem, Kleinmaterial in Boxen und Behältern, Filtermaterial, Hydraulik, Absperrvorrichtungen, Kettenzüge, Hebetchnik, Wandbehänge mit Lagerkastensystem - pauschal	3 750,00	Instandhaltung
45	2 Stk. Flügeltürenschränke Abmessungen ca. 100 x 40 x 195 cm, grau beschichtet, abgenutzt	140,00	Instandhaltung

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
<i>Pos.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Verkehrswert</i>	<i>Anmerkung</i>
46	Transportwagen / Anhänger mit Drehschemel KTS ADSL, Typ MAX TRAGLAST 20 T, Ser. Nr. Z5 802, Baujahr 2025, orange lackiert, mit Gabelstapler-Aufnahmen, Nutzlast 20.000 kg Eigengewicht 1.680 kg	6 500,00	Lager
47	3 Stk. Staplerbatterie für STILL RX20-20 HAWKER 48V PZS 625	3 000,00	Lager
48	2 Stk. Bürocontainer 20 Fuß Isoliert, mit stirnseitiger Türe und seitlichen Fenster	3 600,00	Lager
49	Posten bestehend aus ca. 170 Stk. Landungsträger/Gitterboxen, im Freien gelagert, mit Spritzgussteilen beladen - ggf. Fremdeigentum!	6 800,00	Lager
50	2 Stk. Gefahrenstoffschränk DENIUS nach Prüfnorm EN 14470-1 XL-Line, grau beschichtet, Abmessungen ca. 155 x 100 x 230 cm, neuwertig	4 200,00	Siebdruckanlage
51	7 Stk. Werkzeugwagen diverse Hersteller, diverse Ausführungen, bestückt mit diversen Handwerkzeugen, zT verschlossen - pauschal	1 050,00	Siebdruckanlage
52	Schubladenschränk mit 8 Schubladen, Abmessungen ca. 100 x 40 x 100 cm, grau-blau beschichtet	130,00	Siebdruckanlage
53	3 Stk. Flügeltürenschränk, Abmessungen ca. 100 x 50 x 195 cm, grau beschichtet	240,00	Siebdruckanlage
54	2 Stk. Garderobenschränk mit Vorhängeschlössern, stark abgenutzt	40,00	Siebdruckanlage
55	Transportwagen / Anhänger mit Drehschemel GAERNER, Typ 3320, Ser. Nr. 138666, Baujahr 1988, Gabelstapler-Aufnahmen, Gesamtgewicht 15.000 kg, stark abgenutzt	300,00	Siebdruckanlage

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
<i>Pos.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Verkehrswert</i>	<i>Anmerkung</i>
56	4 Stk. Flügeltürenschränke Abmessungen ca. 100 x 40 x 195 cm, grau beschichtet, zT. bestückt mit diversen Verbrauchsmaterial, Bedienungsanleitungen, etc. - pauschal	320,00	E-Instandhaltung
57	Blindnietmuttern Setzgerät HONSEL VNG 903, in Kunststoffkoffer, neuwertig	1 000,00	E-Instandhaltung
58	Wärmebildkamera ZLV-FLIRE49001 in Kunststoffkoffer	950,00	E-Instandhaltung
59	Posten Lagermaterialien und Ersatzteile bestehend aus: Elektrowerkzeuge in gelben Lagerkästen, Stromkabel und Leitungen, Lagerkastensystem mit sortierten Kleinteilen und Ersatzkomponenten, Maschinen- und Anlagenkomponenten, Betriebsmaterialien, etc. - pauschal	1 500,00	E-Instandhaltung
	Summe	49 560,00	

3. Büro und EDV-Ausstattung			
Pos.	Beschreibung	Verkehrswert	Anmerkung
60	Posten Büroeinrichtung und Ausstattung: ca. 45 Stk. diverse Schreibtische diverse Ausführungen und Formen, inkl. Bürodrehstühle, Schiebetürenschränke, Rollladenkontainer, 3 Stk. Konferenztische diverse Ausführungen, inkl. Besprechungsstühle, Jausenraumausstattung bestehend aus Esstisch mit 8 Sitzplätzen, Rundtisch mit 5 Sitzplätzen, Hochtisch mit 4 Sitzplätzen - pauschal	3 100,00	
61	Posten EDV-Arbeitsplätze: ca. 19 Stk., jeweils bestehend aus ca. 1–2 Flachbildmonitoren, PC/Laptop, Maus, Tastatur etc. - pauschal	1 330,00	
62	Posten EDV-Ausstattung: 7 Stk. Flachbildmonitore diverse Hersteller, 2 Stk. PC-Tower, 1 Stk. Laptop - pauschal	170,00	
63	Server bestehend aus 3 Stk. 19-Zoll-Serverschränke, bestückt mit diversen Server- und Speichermodulen, Netzwerk-Komponenten, Firewall-Switches, etc. - pauschal	3 000,00	
64	USV EATON 93PS-10-20-20-0-MBS-6, Ser. Nr. H2586000127, 10 kVA / 10 kW, Baujahr vermt. 2019	5 000,00	
65	Posten EDV-Ausstattung: ca. 14 Stk. Flachbildmonitore diverse Hersteller, 20 Stk. PC-Tower diverse Hersteller (zT Konstruktions-PCs), 7 Stk. Laptops diverse Hersteller - pauschal	1 490,00	
66	Posten Laptops ausgeschieden, 10 Stk., laut Angabe nicht mehr funktionsfähig - pauschal, wertlos	0,00	
67	Posten Smartphones SAMSUNG Android, 11 Stk. - pauschal	330,00	
68	Flachbild-TV HISENSE Modell 58A7100F inkl. Wandhaltung	70,00	
69	3 Stk. Industriedrucker-Etiketten-Drucker ZEBRA ZT230	600,00	
	Summe	15 090,00	

4. Lagerware			
Pos.	Beschreibung	Verkehrswert	Anmerkung
70	Bei der Lagerware handelt es sich ausschließlich um im Spritzgussverfahren hergestellte Kunststoffartikel sowie damit in unmittelbarem Zusammenhang stehende Materialien und Komponenten. Eine detaillierte artikelgenaue Aufstellung liegt vor; die Beurteilung erfolgt auf Basis der verfügbaren Beschreibung. Die identifizierten Warengruppen umfassen: Flaschenkästen, Stapelbehälter sowie Mülltonnen, Automotive-Teile , Halbfertigwaren, Zukaufartikel und Hardware (zugekaufte Komponenten und Einlegeteile für Automotive-Produkte) sowie Produktions- Hilfsmaterial und Zusatzteile. Der Lagerwert beträgt laut Lagerliste per 24.07.2026 ca. € 516.000 zu Einstandspreisen. Der Verkehrswert als auch der Liquidationswert der Automotive-Teile, der Halbfertigwaren sowie der zugehörigen Zukaufartikel und Zusatzteile als nahezu null anzusetzen. Die Abwertung erfolgt für eine Verwertung in Bausch & Bogen aufgrund von Erfahrungswerten gleicher oder ähnlicher Betriebe. Ein eventueller Lagerschwund ist bei der Abwertung bereits berücksichtigt. <u>Mit erheblichen Entsorgungskosten ist zu rechnen!</u>	25 000,00	

Pos.	Beschreibung	Verkehrswert	Anmerkung
71	Lagerware handelt es sich um Rohmaterialien für die Spritzgussproduktion. Die Lagerware setzt sich aus verschiedenen Kunststoffgranulaten, Regranulaten und Mahlgütern, Farbmasterbatches, Siebdruckmaterialien sowie Verpackungsmaterialien zusammen. Die Artikel sind im Lagerverwaltungssystem erfasst und nach Warengruppen gegliedert: Die Warengruppen umfassen HDPE (Granulate, Regranulate und Mahlgüter auf HDPE-Basis), PP (Compounds, Granulate und Regranulate auf PP-Basis), PA (Polyamid der Typen PA6 und PA66, überwiegend glasfaserverstärkt), PC- und PC/ABS, LDPE (Granulate auf LDPE-Basis), Farbmasterbatches und Additive (Farbkonzentrate in diversen Farben sowie diverse Additive und Treibmittel), Siebdruckmaterial (Siebdruckfarben in diversen Farben, Prägefolien in diversen Farben sowie Siebdruckhilfsmittel) und Verpackungsmaterial Der Lagerwert beträgt laut Lagerliste per 24.07.2026 ca. € 455.000,- zu Einstandspreisen. Der überwiegende Teil der Lagerware betrifft projektspezifische Sondermaterialien für ausgelaufene Automotive-Projekte, für die bisherige Verkaufsversuche am freien Markt erfolglos verliefen, sowie kundenspezifische Sonderfarben und Siebdruckmaterialien, die ausschließlich für die Mülltonnenproduktion eingesetzt wurden und mangels Kundenbedarf nicht verwertbar sind. Die Lagerware ist daher überwiegend als "Ladenhüter" ohne marktgängige Verwertungsmöglichkeit einzustufen. Die Abwertung erfolgt für eine Verwertung in Bausch & Bogen aufgrund von Erfahrungswerten gleicher oder ähnlicher Betriebe. Ein eventueller Lagerschwund ist bei der Abwertung bereits berücksichtigt. <u>Mit erheblichen Entsorgungskosten ist zu rechnen!</u>	45 500,00	
	Summe	70 500,00	

11. Zusammenfassung Verkehrswerte

Bezeichnung	Gesamt	Eigentum	Anmerkung
1. Fahrzeug	3 800,00	3 800,00	inkl. USt.
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	49 560,00	49 560,00	exkl. USt.
3. Büro und EDV-Ausstattung	15 090,00	15 090,00	exkl. USt.
4. Lagerware	70 500,00	70 500,00	exkl. USt.
Gesamt	138 950,00	138 950,00	

Bewertung Fahrzeuge in Euro inkl. USt.

Bewertung in Euro exkl. Ust.

Mit erheblichen Entsorgungskosten ist zu rechnen!

Mondsee, 31.07.2026

für die Richtigkeit und Objektivität
der Sachverständige:

